

浸透柵モニター制度 実績

| 年度 | 設置件数 | 設置基数 |
|--------|------|------|
| 平成22年度 | 19 | 30 |
| 平成23年度 | 11 | 21 |
| 平成24年度 | 5 | 8 |
| 平成25年度 | 6 | 11 |
| 平成26年度 | 9 | 24 |
| 平成27年度 | 8 | 18 |
| 平成28年度 | 6 | 16 |
| 平成29年度 | 7 | 17 |

| 年度 | 設置件数 | 設置基数 |
|--------|------|------|
| 平成30年度 | 5 | 15 |
| 令和元年度 | 8 | 16 |
| 令和2年度 | 6 | 15 |
| 令和3年度 | 7 | 15 |
| 令和4年度 | 6 | 14 |
| 令和5年度 | 6 | 19 |
| 合計 | 109 | 239 |

<モニターの声>

- ・アメダスで午後にかけて20～30ミリの雨量でした。全て浸透していて0cmでした。意外と浸透したのでおどろきでした。

(東道野辺 O様)

- ・昨晚台風による大雨が降ったが、朝確認したところ、雨水は全て浸透した模様であった。

(南初富 M様)

- ・降り始めの初日は水位が高かったが、翌日の朝6：50に確認。浸透していた。

(丸山 K様)

- ・確認時、柵に雨水が流入しているが、水位は0cm。

(東初富 S様)

- ・17：05から夕立、小雨になり柵を確認、7cmあり。17：20に0cmになる。

(くぬぎ山 H様)

- ・強い雨が降った後集水柵を確認しても、雨水が無いので、浸透性が非常に良いと思う。

(佐津間 I様)