

平成24年度 通学路緊急合同点検結果(初富小学校)

番号	危険箇所		内 容	対策		
				道路管理者	警察	学校
①	東初富2-1付近	初富小裏門付近	抜け道利用の車が多く見通しが悪いため危険。	<ul style="list-style-type: none"> 車線分離標の取り替え及び新設(実施済) 足形止まれシートの設置(実施済) 路面標示「通学路」の設置(実施済) 		見守り指導の継続
②	東初富1-20付近	初富小正門付近	手押し信号機はあるが、交通量は非常に多く注意が必要である。	<ul style="list-style-type: none"> 足形止まれシートの設置(実施済) 停止線の設置(実施済) すべり止めカラー舗装の設置(実施済) 		見守り指導の継続
③	東初富3-3付近	部品工業先T字路	道が狭く、車の抜け道となっているため危険。	<ul style="list-style-type: none"> 看板「通学路注意」の設置(実施済) 路面標示「通学路」の設置(実施済) 路面標示「クロスマーク」の設置(実施済) 		見守り指導の継続
④	東初富3-4付近	東初富3-4付近T字路	道が狭く、車の抜け道となっているため危険。	<ul style="list-style-type: none"> 路面標示「学童注意」緑の縁取り(実施済) 		見守り指導の継続
⑤	東初富5-4付近	櫛高台交差点	歩道部分が狭く、交通量が多い。通行に注意を要する。	<ul style="list-style-type: none"> 路面標示「クロスマーク」の設置(実施済) 看板「交差点注意」の設置(実施済) 		見守り指導の継続
⑥	東初富1-20付近	赤道(初富小学校裏～東初富公民館よこ押しボタン信号機先)	見通しが悪い。人通りが少なく、暗い。	<ul style="list-style-type: none"> 樹木剪定(実施済) 防犯灯の設置(実施済) 		
⑦	東鎌ヶ谷2-9付近	井草橋公園先交差点	交通量が多いので、児童が横断する際は危険である。	<ul style="list-style-type: none"> 車止め設置(実施済) 		
⑧	東初富1-10付近	東初富公民館前	信号機のない交差点。スピードを出した車が、交差点として認識しずらく危険である。	<ul style="list-style-type: none"> すべり止め舗装(実施済) 自発光鈔の設置(実施済) 路面標示「速度落とせ」の設置(実施済) 看板「交差点注意」2枚設置(実施済) 		見守り指導の継続
⑨	東鎌ヶ谷2-9付近	東鎌ヶ谷ふれあいの森前十字路	車がスピードを出すため危険である。	<ul style="list-style-type: none"> 路面標示「学童注意」の設置(実施済) 看板「通学路注意」の設置(実施済) 		
⑩	東鎌ヶ谷2-7付近	東鎌ヶ谷2丁目付近のカーブ	鋭角のカーブの所であり、見通しが悪く危険である。	<ul style="list-style-type: none"> 路面標示「学童注意」の設置(実施済) 看板「通学路注意」の設置(実施済) 		