

# 令和元年度 通学路合同点検結果(五本松小学校)

番号	危険箇所		内 容	対策内容
①	南初富1-16付近	五本松小学校正門付近	信号待ちをしている児童の間を自転車が通り危険である。	<ul style="list-style-type: none"> <li>看板「通学路注意」交換(鎌ヶ谷市)【実施済】</li> <li>看板「速度落とせ」交換(鎌ヶ谷市)</li> <li>横断歩道内カラー化(鎌ヶ谷市)【実施済】</li> </ul>
②	初富924付近	白戸病院前 (マルヤから五本松交差点)	道路幅が狭く、歩行者と車がすれ違うときに危険である。	<ul style="list-style-type: none"> <li>看板「左折時学童注意」2枚交換(鎌ヶ谷市)</li> <li>看板「通学路注意」交換(鎌ヶ谷市)</li> <li>路面標示・速度規制「30」補修(鎌ヶ谷警察)</li> <li>道路整備(鎌ヶ谷市)【注】</li> </ul>
③	南初富1-14付近	旧越後屋前～五本松小	道幅が狭く危険。スピードを出す車が多い。	<ul style="list-style-type: none"> <li>クロスマーク2箇所補修(鎌ヶ谷市)</li> <li>看板「ヒヤリハット」撤去(鎌ヶ谷市)【実施済】</li> <li>路面標示「止まれ」・停止線補修(鎌ヶ谷市)</li> </ul>
④	南初富1-16付近	五本松小裏門前T字路	道幅が狭く、出会い頭の事故が起きそうである。	<ul style="list-style-type: none"> <li>看板「通学路注意」交換(鎌ヶ谷市)</li> <li>クロスマーク設置(鎌ヶ谷市)</li> </ul>
⑤	南初富3-7付近	居酒屋とみ先	信号機のない交差点であり、横断に注意を要する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>看板「交差点注意」の交換(鎌ヶ谷市)</li> </ul>

【注】中長期的な対策であり、要望実現のための環境整備について、検討が必要です。