

# 小学校の通学路の緊急一斉点検結果(初富小学校)

番号	危険箇所	内 容	対策内容
①	東初富2-1付近 (初富小裏門付近)	抜け道利用の車が多く見通しが悪いため出会い頭に衝突する恐れがある。 道路が狭く、両側から車が来た際は歩行者空間が非常に狭くなる。	①車両に対する注意喚起を目的にクロスマークの設置及び交通安全看板等の交換(鎌ヶ谷市)
②	東初富1-20付近 (初富小正門付近)	手押し信号機はあるが、交通量は非常に多く注意が必要である。	①車両に対する注意喚起を目的に 外側線及びグリーンベルトの保全(鎌ヶ谷市)
③	東初富3-3付近 (部品工業先丁字路)	道幅が狭いため、歩行者の近くを車両が多く通過する。	①車両に対する注意喚起を目的に路面標示(スクールゾーン)の設置(鎌ヶ谷市)
④	東初富3-4付近 (東初富3-4付近T字路)	道幅が狭いため、歩行者の近くを車両が多く通過する。	①車両に対する注意喚起を目的に交通安全看板等の設置(鎌ヶ谷市)
⑤	東初富3-4付近 (東初富3-4付近T字路)	歩道部分が狭く、交通量が多い。通行に注意を要する。	①車両に対する注意喚起を目的に路面標示の保全及び交通安全看板等の設置(鎌ヶ谷市)
⑥	東初富1-20付近 (赤道(初富小学校裏～東初富公民館よこ押しボタン信号機先))	見通しが悪い。人通りが少なく、暗い箇所がある。	①必要に応じて所有者に樹木剪定等の依頼(鎌ヶ谷市)
⑦	東鎌ヶ谷2-9付近 (井草橋公園先交差点)	交通量の多い交差点であり、横断に注意を要する。	①車両に対する注意喚起を目的に交通安全看板等の設置(鎌ヶ谷市)
⑧	東初富1-10付近 (東初富公民館前)	速度を出した車が、交差点として認識しづらく横断する際に注意が必要。	①車両に対する注意喚起を目的に路面標示の保全及び交通安全看板の交換(鎌ヶ谷市)
⑨	東鎌ヶ谷2-9付近 (東鎌ヶ谷ふれあいの森前十字路)	速度を出した車両が右左折するため、通行する際に注意が必要である。	①車両に対する注意喚起を目的に 路面標示の緑フチ取り・補修及び交通安全看板の交換(鎌ヶ谷市)
⑩	東鎌ヶ谷2-7付近 (東鎌ヶ谷2丁目付近のカーブ)	道幅が狭く見通しが悪いため、通行する際に注意が必要である。	①車両に対する注意喚起を目的に路面標示の保全・区画線の補修及び交通安全看板の交換(鎌ヶ谷市)
⑪	東初富三丁目2-2付近 (部品工業(株)工場付近)	道幅が狭いため、歩行者の近くを車両が多く通過する。	①車両に対する注意喚起を目的に交通安全看板等の設置(鎌ヶ谷市)

⑫	正門前の歩道(市道17号線)	道幅が狭いため、歩行者の近くを車両が多く通過する。	①車両に対する注意喚起を目的に外側線及びグリーンベルトの保全工事(鎌ヶ谷市) ②速度規制について警察と協議する(鎌ヶ谷市)
⑬	市道2703号線 (柵高台交差点～公文教室(東初富五丁目3付近))	道幅が狭いため、歩行者の近くを車両が多く通過する。	①車両に対する注意喚起を目的に路面標示の保全(鎌ヶ谷市)
⑭	南初富保育園周辺～初富小学校裏門	道幅が狭く、落下物の危険性のある箇所がある。	①通行する際に落下物等に注意するよう指導(学校) ②土地所有者等に適正管理を依頼(鎌ヶ谷市)