

令和2年度 通学路合同点検結果(西部小学校)

番号	危険箇所		内 容	対策内容
①	串崎新田34-31 付近	旧屋比久ペインクリニック 交差点付近	県道脇の児童の歩行部分が狭い。	<ul style="list-style-type: none">・蓋を埋め歩きやすくする(歩行者空間の確保)(千葉県)・水路入口付近のでっぱり(CO)の除去(千葉県)・オリンピック側歩道の除草(千葉県)・歩行者用信号機の設置(千葉県警察)【実施済】
②	初富30-17付近	くぬぎ山1号踏切付近	踏切も含めて前後に歩行者空間が無い。(歩道未整備) 国道464号線沿い歩道で狭い部分がある。	<ul style="list-style-type: none">・西部小側ドット線の補修(千葉県)・西部小側踏切付近の歩道カラー化(千葉県)・歩道蓋の段差の解消(千葉県)・路面標示「歩行者注意」設置(千葉県)