

中高層建築物数及びはしご車架梯状況

(令和4年12月31日現在)

| 年 | 区分 | 計 | 4階建 | 5階建 | 6階建 | 7階建 | 8階建 | 9階建 | 10階建 | 11階建 | 12階建 | 13階建 | 14階建 | 15階建 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 平成 30 年 | 対象数 | 292 | 86 | 124 | 25 | 18 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| | 架梯可能数 | 278 | 77 | 122 | 24 | 18 | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| | 可能率(%) | 95% | 90% | 98% | 96% | 100% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 令和 元 年 | 対象数 | 293 | 86 | 124 | 25 | 18 | 9 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| | 架梯可能数 | 279 | 77 | 122 | 24 | 18 | 7 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| | 可能率(%) | 95% | 90% | 98% | 96% | 100% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 令和 2 年 | 対象数 | 293 | 86 | 124 | 25 | 18 | 9 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| | 架梯可能数 | 279 | 77 | 122 | 24 | 18 | 7 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| | 可能率(%) | 95% | 90% | 98% | 96% | 100% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 令和 3 年 | 対象数 | 295 | 87 | 124 | 25 | 18 | 9 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| | 架梯可能数 | 281 | 78 | 122 | 24 | 18 | 7 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| | 可能率(%) | 95% | 90% | 98% | 96% | 100% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 令和 4 年 | 対象数 | 299 | 88 | 124 | 25 | 18 | 10 | 10 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| | 架梯可能数 | 282 | 78 | 122 | 24 | 18 | 7 | 10 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| | 可能率(%) | 94% | 89% | 98% | 96% | 100% | 70% | 100% | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

※ 架梯可能とは障害物がなく、かつ現有2.5m級梯子車を建物の一部に架梯し、ベランダ等より出火階に屋内進入できるものです。