

平成24年度 通学路緊急合同点検結果(鎌ヶ谷小学校)

番号	危険箇所		内 容	対策		
				道路管理者	警察	学校
①	新鎌ヶ谷3-1付近	丸亀製麺前十字路(中央一信号機)	片側しか信号機がなく、交通量が多く危険。	・車線分離標の設置(実施済) ・信号機設置(H24年度要望) ⇒現状では難しいと意見が出ました。		見守り指導の継続
②	中央2-1付近	鎌ヶ谷小スクールゾーン	スクールゾーンであるが、通り抜けの車が多い。	・看板「通学路注意」の設置(実施済)	パトロール 取り締まり強化	見守り指導の継続
③	初富本町2-1付近	ら〜めん紗々前(初富交差点)	交通量が多いが、信号機がない。一時停止を無視して進入してくる車も多い。	・看板「通学路注意」の設置(実施済) ・信号機改良(H24年度以降要望中) ⇒現状では難しいと意見が出ました。	一時停止取り締まり強化	見守り指導の継続
④	中央2-2付近	鎌ヶ谷中央郵便局前交差点	児童の登下校の時間帯には、特に交通量が多く、危険。	・路面標示「クロスマーク」の設置(実施済) ・標識「通学路」の設置(実施済)		見守り指導の継続
⑤	中央2-1付近	鎌ヶ谷小プレハブ前T字路	坂をあがってくる車が右折・左折する際に児童の巻き込みが起きそうである。	・足形止まれシートの設置(実施済) ・すべり止めカラー舗装の設置(実施済)		見守り指導の継続
⑥	初富本町1-1付近	高橋建装前T字路	抜け道として利用する車が多く、見通しも悪い。	・路面標示「歩行者注意」の設置(実施済)		
⑦	南初富4-14付近	つるやスタンド〜稲荷西交差点	新興住宅の建設により子どもの数が増加した。直線で車がスピードを出すため危険。	・歩行者通行部分の路側帯カラー舗装(実施済) ・ドット線の設置(実施済)		
⑧	南初富4-18付近	ディスクボーイ前交差点	信号機はあるが、交通量が多く横断時に注意が必要。	【千葉県】 ・道路区画線の設置(実施済) ・看板「通学路注意」の設置(実施済)		見守り指導の継続