

# 令和元年度 通学路合同点検結果(鎌ヶ谷小学校)

番号	危険箇所		内 容	対策内容
①	新鎌ヶ谷3-1付近	いきなりステーキ前十字路 (中央-信号機)	片側しか信号機がなく、交通量が多く危険。	・車線分離標の補修(鎌ヶ谷市) ・路側帯カラー舗装補修(鎌ヶ谷市)
②	中央2-1付近	鎌ヶ谷小スクールゾーン	スクールゾーンであるが、通り抜けの車が多い。	・パトロール、取り締まり強化(鎌ヶ谷警察) ・道路整備(鎌ヶ谷市)【注】
③	初富本町2-1付近	ら〜めん紗々前(初富交差点)	交通量が多いが、信号機がない。一時停止を無視して進入してくる車も多い。	・横断歩道カラー化(鎌ヶ谷市)【実施済】 ・取り締まり強化(鎌ヶ谷警察)
④	中央2-2付近	鎌ヶ谷中央郵便局前交差点	児童の登下校の時間帯には、特に交通量が多く、危険。	・路面標示「通学路」縁補修(鎌ヶ谷市) ・外側線・路側帯カラー舗装設置(鎌ヶ谷市) ・路面標示「止まれ」補修(鎌ヶ谷警察)
⑤	中央2-1付近	鎌ヶ谷小プレハブ前T字路	坂をあがってくる車が右折・左折する際に児童の巻き込みが起きそうである。	・足形止まれシートの補修(鎌ヶ谷市) ・看板「ヒヤリハット」交換(鎌ヶ谷市) ・車線分離標の設置(鎌ヶ谷市)
⑥	初富本町1-1付近	(有)岡庭登記測量事務所前 丁字路	抜け道として利用する車が多く、見通しも悪い。	・路側帯カラー舗装補修(鎌ヶ谷市)【実施済】 ・路面標示「学童注意」補修(鎌ヶ谷市)
⑦	南初富4-14付近	ファミリーマート南初富6丁目 店～ 稲荷西交差点	新興住宅の建設により子どもの数が増加した。直線で車がスピードを出すため危険。	・路面標示「通学路」2箇所補修(鎌ヶ谷市)
⑧	南初富4-18付近	ディスクボーイ前交差点	信号機はあるが、交通量が多く横断時に注意が必要。	・看板「学童注意」設置(鎌ヶ谷市)【実施済】

【注】中長期的な対策であり、要望実現のための環境整備について、検討が必要です。