

平成24年度 通学路緊急合同点検結果(東部小学校)

番号	危険箇所		内 容	対策		
				道路管理者	警察	学校
①	丸山3-15付近	第二中学校駐車場前十字路	鎌ヶ谷中央印刷前が相互交通不可の為、スピードを出して通過する。	・看板「ゆずりあい対向車注意」の設置(実施済)		見守り指導の継続
②	鎌ヶ谷2-19付近	東部小入り口T字路	信号機付近の出入り口が狭く注意が必要。	・看板「ゆずり合い対向車注意」の設置(実施済) ・足形止まれシートの設置(実施済)	横断歩道塗り直し(実施済)	見守り指導の継続
③	鎌ヶ谷8-3付近	東部小給食搬入口前十字路	信号機のない変則交差点であり、横断には注意が必要。	・横断歩道先の歩道切り下げ(実施済) ・NTT電柱支線移設(実施済)		見守り指導の継続
④	鎌ヶ谷8-5付近	セブンイレブン 鎌ヶ谷8丁目店前丁字路	抜け道として利用する車多く、巻き込みが危険。	・看板「通学路注意」の設置(実施済) ・信号機改良(H24年度以降要望中) ⇒現状では難しいと意見が出ました。		見守り指導の継続
⑤	鎌ヶ谷5-13付近	ペアービレッジ前十字路	信号機がなく、交差点としての認識がうすい。	・看板「通学路注意」の設置(実施済) ・カラー舗装、外側線、区画線補修等(実施済)	横断歩道塗り直し(実施済)	見守り指導の継続
⑥	鎌ヶ谷5-1付近	鎌ヶ谷5-1-44T字路	交通量が多く危険。T字路としての認識がうすい。	・区画線塗り直し(実施済) ・看板「通学路注意」の設置(実施済) ・歩道拡幅(実施済)		見守り指導の継続
⑦	鎌ヶ谷5-1付近	鎌ヶ谷大仏1号踏切前後	交通量が多く危険。	・看板「通学路注意」の設置(実施済) ・路面標示「通学路」の設置(実施済) ・踏切前後の路側帯カラー舗装、区画線補修等(実施済)		見守り指導の継続