

令和元年度 通学路合同点検結果(東部小学校)

番号	危険箇所		内 容	対策内容
①	丸山3-15付近	第二中学校駐車場前十字路	鎌ヶ谷中央印刷前が相互交通不可の為、スピードを出して通過する。	・路面シート補修(鎌ヶ谷市) ・車止め補修・交換(鎌ヶ谷市)
②	鎌ヶ谷2-19付近	東部小入り口T字路	信号機付近の出入り口が狭く注意が必要。	・注意看板設置(鎌ヶ谷市)【実施済】 ・信号要望(鎌ヶ谷警察に要望中)【注】 ⇒現状では難しいと意見が出ました。
③	鎌ヶ谷8-3付近	東部小給食搬入口前十字路	信号機のない変則交差点であり、横断には注意が必要。	・横断歩道の停止線、クロスマーク、路面標示「スクールゾーン」補修(鎌ヶ谷市) ・看板「通学路につき学童注意」をスクールゾーンを注意喚起するものに交換(鎌ヶ谷市) ・破損標識補修(鎌ヶ谷警察)
④	鎌ヶ谷8-5付近	セブンイレブン 鎌ヶ谷8丁目店前丁字路	抜け道として利用する車多く、巻き込みが危険。	・看板「ヒヤリハット交換」(鎌ヶ谷市)
⑤	鎌ヶ谷5-13付近	ペアービレッジ前十字路	信号機がなく、交差点としての認識がうすい。	・側溝の蓋の補修(鎌ヶ谷市) ・クロスマーク・横断歩道補修(鎌ヶ谷市) ・停止場所カラー化(鎌ヶ谷市) ・路面標示「止まれ」(鎌ヶ谷警察) ・停止線補修(鎌ヶ谷警察) ・標識柱補修(鎌ヶ谷警察)
⑥	鎌ヶ谷5-1付近	鎌ヶ谷5-1-44T字路	交通量が多く危険。T字路としての認識がうすい。	・歩道拡幅(鎌ヶ谷市)【実施済】
⑦	鎌ヶ谷5-1付近	鎌ヶ谷大仏1号踏切前後	交通量が多く危険。	・路面標示「通学路」の緑縁取り(鎌ヶ谷市)

【注】中長期的な対策であり、要望実現のための環境整備について、検討が必要です。