

令和元年度 通学路合同点検結果(北部小学校)

番号	危険箇所		内 容	対策内容
①	栗野735付近	栗野保育園～北部公民館	スピードを出す車が多く、横断が危険である。	・看板「通学路スピード落とせ」、「通学路速度落とせ」計4枚交換(鎌ヶ谷市) ・横断防止柵設置(鎌ヶ谷市)【注】
②	南佐津間14付近	渋谷重兵衛商店前 ～北部公民館方面	登下校時間帯、両方向からの通勤車両が多く、道幅が狭く危険。	・歩道の拡幅整備(鎌ヶ谷市)【実施済】 ・看板「飛び出し注意」、「通学路注意」計3枚交換(鎌ヶ谷市) ・停止線補修(鎌ヶ谷警察)
③	西佐津間1-7付近	大野信号設備工業前交差点	信号機はあるが、交通量が多く横断が危険である。	・看板「通学路注意」交換(鎌ヶ谷市)
④	西佐津間2-5付近	東武野田線268号踏切(六実変電所前)	狭く、見通しが悪いため危険である。	・看板「通学路注意」交換(変電所側)(鎌ヶ谷市) ・路面標示「踏切注意」補修(鎌ヶ谷市) ・車線分離標設置(鎌ヶ谷市)【実施済】
⑤	栗野740付近	栗野保育園前	変則十字路であり横断が危険である。	・路面標示「40」塗り直し(鎌ヶ谷警察)
⑥	栗野614付近	栗野交番前	信号機はあるが、交通量が多く横断が危険である。	・看板「通学路注意」設置(鎌ヶ谷市)【実施済】
⑦	栗野754付近	安田学園グランド前 交差点	信号機がない交差点であり、登下校時間帯の車の交通量が多く、横断が難しく危険である。	・自発光紙交換(鎌ヶ谷市) ・信号要望(鎌ヶ谷警察に要望中)【注】
⑧	栗野335付近	栗野十字路～第三中学校方面	交通量が非常に多いが、道路幅が狭いところがあり、渋滞時には歩行者と車両が接触しそうになる。	・歩道設置(鎌ヶ谷市)【実施済】
⑨	栗野754付近	自衛隊前歩道	雨が降ると歩道に水が溜まり、歩行が困難である。	・除草(必要に応じて)(鎌ヶ谷市) ・標識補修(鎌ヶ谷警察)
⑩	栗野335付近	栗野十字路周辺 (鎌ヶ谷消防署～東邦鎌ヶ谷病院)	交通量が非常に多いが、一部歩道がないところがある。	・栗野十字路の横断歩道補修(鎌ヶ谷警察)

【注】中長期的な対策であり、要望実現のための環境整備について、検討が必要です。