

# 令和元年度 通学路合同点検結果(中部小学校)

番号	危険箇所		内 容	対策内容
①	北中沢3-9付近	北中沢3丁目十字路	信号機のない変則十字路。交通量が多く危険。	・横断歩道のカラー化・クロスマークの補修(鎌ヶ谷市)
②	北中沢2-14付近	あいさつ通り	抜け道として交通量が多く、通行に注意が必要。	・路側帯カラー舗装補修(鎌ヶ谷市)【実施済】
③	東中沢4-5付近	あいさつ通り先手押し信号機～中部小学校方面	信号機はあるが見通しが悪い。中部小方面の道路は抜け道となっており危険である。	・注意看板交換、車止めに反射材設置。(鎌ヶ谷市) ・車止め交換(鎌ヶ谷市)
④	東中沢2-24付近	こひなたストア前十字路	信号機のない変則十字路。交通量が多いため横断が危険である。	・注意看板2枚交換(鎌ヶ谷市) ・交差点改良(鎌ヶ谷市)【注】
⑤	東中沢3-8付近	みちる幼稚園グランド前交差点	信号機のない交差点であり、横断に注意を要する。	・横断歩道補修、カラー化(鎌ヶ谷市) ・注意看板交換(鎌ヶ谷市) ・電柱の注意幕撤去(鎌ヶ谷市)【実施済】
⑥	東中沢3-36付近	向日葵パン前交差点	片側のみ信号機があるが、坂になってスピードを出す車が多く横断が危険。	・交差点内クロスマーク補修(鎌ヶ谷市) ・横断歩道補修(鎌ヶ谷警察)
⑦	東中沢3-40付近	向原公園前交差点(東中沢3丁目階段下)	交通量は少ないが、多くの子どもが横断する場所である。また、宅地造成のため見通しが悪く危険である。	・横断歩道カラー化(鎌ヶ谷市)【実施済】 ・注意喚起路面シート設置(鎌ヶ谷市)【実施済】
⑧	東中沢3-39付近	中部小学校前十字路	信号機のない交差点であり、横断に注意を要する。	・停止線、外側線、路側帯カラー舗装補修(鎌ヶ谷市) ・交差点中心にクロスマーク補修(鎌ヶ谷市)
⑨	道野辺中央1-6付近	シラカワパレス前	信号機はあるが、交通量が増加しており横断に注意を要する。	・注意看板交換(鎌ヶ谷市) ・注意看板向き修正(鎌ヶ谷市) ・放置看板撤去(鎌ヶ谷市)
⑩	道野辺中央4-6付近	セブンイレブン道野辺中央4丁目店前交差点	朝の交通量が多く道幅も狭く危険である。	・看板2枚交換(鎌ヶ谷市) ・車線分離標補修(鎌ヶ谷市)
⑪	道野辺中央2-4付近	はな膳付近十字路	交通量が多く、子どもたちが道路を横断するときに危険が伴う場所である。	・注意看板2枚交換(鎌ヶ谷市) ・隣接車線分離標補修(鎌ヶ谷市)
⑫	東中沢3-15付近	東中沢3丁目階段上	外側線がなく、児童が道いっぱいに広がって歩いている。	・外側線・ドット線補修(鎌ヶ谷市) ・クロスマーク補修(鎌ヶ谷市) ・路側帯カラー舗装の塗り直し(鎌ヶ谷市)

【注】中長期的な対策であり、要望実現のための環境整備について、検討が必要です。