

# 平成24年度 通学路緊急合同点検結果(道野辺小学校)

番号	危険箇所		内 容	対策		
				道路管理者	警察	学校
①	東道野辺5-8付近	フラミンゴ駐車場前 鈴木牧場前十字路～フラミンゴ 駐車場前	手押し信号機はあるが、見通しの悪いカーブであり、横断に注意を要する。また、抜け道利用の車が多く危険。	<ul style="list-style-type: none"> <li>路面標示「通学路」の設置(実施済)</li> <li>看板「通学路注意」の設置(実施済)</li> <li>路側帯カラー舗装の設置(実施済)</li> </ul>		見守り指導の継続
②	東道野辺3-5付近	鎌ヶ谷高校入口交差点	交通量が多く横断が危険である。	<ul style="list-style-type: none"> <li>横断柵の整備(実施済)</li> <li>路面標示「交差点注意」の設置(実施済)</li> <li>横断歩道の設置(H24年度要望)</li> </ul> ⇒必要が無いと結論が出ました。		見守り指導の継続
③	東道野辺5-1付近	パン屋ピーターパン先	抜け道利用の車が多く危険。	<ul style="list-style-type: none"> <li>区画線補修工事(実施済)</li> <li>カラー舗装設置(実施済)</li> </ul>		
④	東道野辺4-1付近	鈴木牧場前十字路	交通量が多い、横断に注意が必要。	<ul style="list-style-type: none"> <li>歩道切り下げ工事(実施済)</li> <li>東電の支線の移設(実施済)</li> </ul>	信号機設置(実施済)	見守り指導の継続