

# 令和元年度 通学路合同点検結果(道野辺小学校)

番号	危険箇所		内 容	対策内容
①	東道野辺5-8付近	フラミンゴ駐車場前 鈴木牧場前十字路～フラミンゴ駐車場前	手押し信号機はあるが、見通しの悪いカーブであり、横断に注意を要する。また、抜け道利用の車が多く危険。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・路面標示「通学路」縁補修(鎌ヶ谷市)</li> <li>・看板「通学路注意」の設置(鎌ヶ谷市)</li> <li>・看板「飛び出し注意」交換(鎌ヶ谷市)</li> <li>・クロスマーク補修(鎌ヶ谷市)</li> <li>・フラミンゴ駐車場付近の横断歩道・停止線・止まれ補修(鎌ヶ谷警察)</li> <li>・路面標示「20」補修(鎌ヶ谷警察)</li> </ul>
②	東道野辺3-5付近	鎌ヶ谷高校入口交差点	交通量が多く横断が危険である。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・看板「注意徐行」、「住宅地スピード落せ」交換(鎌ヶ谷市)</li> <li>・横断歩道、停止線補修(鎌ヶ谷警察)</li> </ul>
③	東道野辺5-1付近	パン屋ピーターパン先	抜け道利用の車が多く危険。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・区画線補修(鎌ヶ谷市)</li> </ul>
④	東道野辺4-1付近	鈴木牧場前十字路	交通量が多い、横断に注意が必要。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・看板「&gt;&gt;&gt;」マーク補修(鎌ヶ谷市)</li> </ul>