

小学校の通学路の緊急一斉点検結果(南部小学校)

番号	危険箇所	内 容	対策内容
①	中沢926付近(鎌ヶ谷給食付近)	歩道が狭い、枝葉が当たる。	①土地所有者等に適正管理を依頼(鎌ヶ谷市) ②反射板の修繕(鎌ヶ谷市)
②	中沢851付近の歩道(小金興業前)	雑草が伸び歩行空間が狭くなる。	①土地所有者等に適正管理を依頼(鎌ヶ谷市)
③	道野辺6-2付近階段(グリーンハイツへの階段)	階段脇の樹木が伸び歩行空間が狭くなる。	①土地所有者等に適正管理を依頼(鎌ヶ谷市)
④	西道野辺13-41付近 (グリーンハイツ41号棟付近)	朝の交通量が多く、横断する際に注意が必要。	①車両に対する注意喚起を目的にクロスマーク・ドット線の補修(鎌ヶ谷市)
⑤	西道野辺3-15付近 (グリーンハイツ15号棟付近交差点)	交差点と停止線の位置が離れているため、歩行者用の信号が青の時に通行する車両がいる。	①横断の方法について児童に指導(学校) ②車両に対する注意喚起を目的に安全看板等の設置(鎌ヶ谷市)
⑥	市道24号線 (アーチェリー場付近)	歩道が狭く、ガードレールが損傷しているところがある。	①ガードレールの補修(鎌ヶ谷市)
⑦	妙蓮寺～グリーンハイツ方面	道幅が狭く、歩行者の近くを速度を出した車両が通過していく。	①車両に対する注意喚起を目的に安全看板等の設置(鎌ヶ谷市)
⑧	中沢776-3付近 (セブンイレブン鎌ヶ谷中沢店～道野辺保育園方面)	歩道が狭い、道路に生け垣が越境している箇所がある。	①土地所有者等に適正管理を依頼(鎌ヶ谷市)
⑨	市道24号線 (市道24号線と市道3813号線の交差点～中沢714-2付近)	歩行者空間が狭く、カーブの外側で速度を出した車両が多く通過する。高い植栽があり、圧迫感がある。	①所有者に適正管理を依頼(鎌ヶ谷市) ②防護柵の設置を検討(鎌ヶ谷市)