

小学校の通学路の緊急一斉点検結果(東部小学校)

番号	危険箇所	内 容	対策内容
①	鎌ヶ谷8-3付近十字路 東部小給食搬入口前十字路	車両から歩行者が確認しづらい箇所があるため、横断には注意が必要。	①車両に対する注意喚起安全看板等の設置(鎌ヶ谷市)
②	主要地方道市川印西線 鎌ヶ谷8-5付近交差点	交通量が多く、市川印西線(木下街道)と市道34号線のいずれも歩道が狭いため、市川印西線と市道34号線の接続部を横断する際に右左折の車による巻き込みの危険がある。	①歩道の縁石部分にラバーポールを設置(千葉県) ②路面標示「通学路注意」を設置(千葉県)
③	鎌ヶ谷5-13付近 ペアービレッジ前十字路	車両から歩行者が確認しづらい箇所があるため、横断には注意が必要。歩行空間が狭いところがある。	①車両に対する注意喚起安全看板等の設置(鎌ヶ谷市)
④	鎌ヶ谷5-1付近 (市道4517号線) (鎌ヶ谷大仏1号踏切前後)	道幅が狭く、歩行者の近くを速度を出した車両が通過していく。	①車両に対する注意喚起を目的に路面標示(通学路)の設置(鎌ヶ谷市)
⑤	市道4331号線 (中山商店~第二中)	道幅が狭く、歩行者の近くを速度を出した車両が通過していく。	①車両に対する注意喚起を目的に路側帯カラー舗装の補修(鎌ヶ谷市)