

# 令和7年度 通学路合同点検結果(西部小学校)

番号	危険箇所	内 容	対策内容
①	初富保健病院前横断歩道 (市道1号線沿い)	歩道整備、信号設置、横断歩道 カラー化	・歩道整備(鎌ヶ谷市) ・横断歩道カラー化(鎌ヶ谷市) ・信号設置要望(鎌ヶ谷警察)
②	M's接骨院前 (旧セブンイレブン前)付近	カードレール、ポールの設置	・歩道通行、横断方法について、児童に安全指導(学校) ※店舗出入りに影響するためカードレール、ポールの設置不可