

令和7年度 通学路合同点検結果(中部小学校)

(中部小学校)

番号	危険箇所	内 容	対策内容
①	東中沢三丁目大階段	傾斜等も含めた改善	・階段部分改修(鎌ヶ谷市) ・手すり改修(鎌ヶ谷市) ・階段部分へ滑り止め設置(鎌ヶ谷市)
②	北中沢三丁目 変則十字路 (市道27号線)	ガードレール設置・信号機の設置	・路面標示(グリーンベルト等)の塗り直し(鎌ヶ谷市) ・横断方法について、児童に安全指導(学校) ※道幅狭くガードレール・信号設置困難