

令和7年度 通学路合同点検結果(第四中学校)

番号	危険箇所	内 容	対策内容
①	自然聖苑～東中沢三丁目 (市道29号線)	子ども見守りカメラ設置	・子ども見守りカメラ設置(鎌ヶ谷市)
②	あじさい通り (市道3630号)	スクールゾーンの設置	・現状交通量少ないが、交通量が増えた場合は状況を見ながら可能な対策を検討する(鎌ヶ谷市) ※区間が長いこと、スクールゾーンになると自転車の通行も原則規制されるため、自転車通学のための設置は困難